




Wartungsanleitungen

Geschirrspüler



1 Wichtige Hinweise


- Das Gerät darf in keiner Weise modifiziert oder abgeändert werden.
- Es dürfen nur originale V-ZUG Ersatzteile und Zubehörteile verwendet werden.
- Bevor Arbeiten am Gerät ausgeführt werden, immer vorgängig vom Strom trennen.
- Nach jedem Eingriff am Gerät muss ein Wasser-Lecktest durchgeführt werden.
- Befolgen Sie alle Vorschriften, Gesetze und Normen, welche in Ihrem Land für diese Gerätekategorie bestehen.

 **Durch unsachgemässe Reparaturen können unvorhersehbare Gefahren für den Benutzer entstehen, für die der Hersteller keine Haftung übernimmt.**

Gültigkeitsbereich

Modellbezeichnung	Type	Modellnummer
AdoraSpülen V2000	AS2T	41149, 41150, 41160 - 41162, 41178 - 41180
AdoraSpülen V4000	AS4T	41151 - 41155, 41164 - 41168, 41174, 41175
AdoraSpülen V6000	AS6T	41145, 41147, 41156, 41158, 41159, 41169, 41171, 41172, 41176, 41177

V-ZUG
Industriestrasse 66
AdoraDish V2000 IC
 Type **AS2T-41180**
SN **41180000001**






Inhaltsverzeichnis

1	Wichtige Hinweise	2
2	Gerät eingebaut / Zugangspunkt von vorne	4
2.1	Salzdeckel inkl. Dichtung	4
2.2	Türdichtung	5
2.3	Balg zu Wasserkupplung Steigrohr	6
2.4	Kombidosiergerät Dichtung	6
	Stichwortverzeichnis	7

2 Gerät eingebaut / Zugangspunkt von vorne

Bei diesen Reparaturen ist keine Demontage des Geschirrspülers nötig. Bei diesem Ausgangspunkt können zum Beispiel Teile an Türe und Blende oder im Innenraum des Bottichs ersetzt werden.


2.1 Salzdeckel inkl. Dichtung




Achtung!

Bei Falschmontage kann Salzwasser in den Bottich gelangen und zu Korrosion führen.

Salzdeckel mit eingesetzter Dichtung wieder montieren. Dafür Deckel (mit Schlaufe auf ca. 10 Uhr) platzieren und im Uhrzeigersinn festdrehen.




2.2 Türdichtung



Achtung!


Ist die Dichtung wellig und ungleichmässig verteilt, kann dies zu Leckagen und Schäden an den umliegenden Möbeln führen.

Rollbahnbrücken nach oben ziehen und ausfahren.




Um eine korrekte Position der Türdichtung zu garantieren ist es wichtig, dass die Dichtung gleichmässig im Türdichtungsnut verteilt ist.

Folgendes vorgehen: Rollbahnbrücken ausbauen. Türdichtung links und rechts bei der Rollbahnbrückenhalterung montieren. Dichtung mittig greifen und unterhalb des Türhaken einhängen. Im Anschluss die restliche Dichtung gleichmässig im Türdichtungsnut verteilen und festdrücken. Danach die Rollbahnbrücken wieder montieren.




2.3 Balg zu Wasserkupplung Steigrohr




Fehlende Türpuffer am Geschirrkorb verhindern das korrekte Andrücken des Balgs an das Steigrohr und führen zu schlechten Waschergebnissen im Oberkorb und zu Geräuschen.



Balg in Pfeilrichtung abziehen und neuen auf das Steigrohr montieren.



2.4 Kombidosiergerät Dichtung



Dichtungen gleichmässig einsetzen und Klarspülfach auf Dichtheit prüfen.





Stichwortverzeichnis

B

Balg zu Wasserkupplung Steigrohr 6

K

Kombidosiergerät Dichtung 6

R

Rollbahnbrücken ersetzen..... 5

S

Salzdeckeldichtung wechseln..... 4

T

Türdichtung wechseln..... 5

W

Wichtige Hinweise 2

KONTAKT IN DER SCHWEIZ

V-ZUG AG
Industriestrasse 66
CH-6302 Zug/Schweiz
www.vzug.com

Service & Support Schweiz
technicher-support@vzug.com

Service & Support International
service-support@vzug.com

